



technische Information

Dateiname	4120091I.gtsi
Kamera	TVS500

Aufnahmen



Auswertungen

Profile Diagram

Aufnahmezeitpunkt

15:15:25 12.04.2018

Umweltbedingungen

Innenanalyse, Raumtemperatur ca. 23 Grad Celsius

Sonstige Informationen

Trafo 1; Abgang rechts Mitte

Histogramm

Fehlerklasse

Keine Auffälligkeiten

Beschreibung